


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 41 KORTELE	89-C-9 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas) (plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(gatvė)
Vilnius	
(miestas)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6065752.15 \\ y &= 577869.93 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		159.56		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	159.56	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.44		
	Nr.2	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.44		
					Objektas	Nr.019108
					2019.08	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	
					Arvydas Černiauskas	Geodeziniai tyrinėjimai
					Direktorius	

