


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 42 KORTELE		89-C-9 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6065752.59
y= 577877.53

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis	ket.	400		159.58
Žemė			0.00	159.58
Sienos	PVC			
Dugnas	PVC	400		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus
				Apačia 1.51 158.07
	Nr.2	PVC	200	Viršus
				Apačia 1.51 158.07
	Nr.3	PVC	110	Viršus
				Apačia 1.51 158.07

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas Nr.019108

2019.08.
(kortelės sudarymo data)

Lietuvos Respublika
 Uždaroji akcinė bendrovė
 "Geodeziniai tyrinėjimai"
 Vilnius

(kortelę sudarė)
 [Signature]
 Direktorius