Lietaus kanalizacijos šulinio	Nr. 43	KORTELĖ	89-C-9 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys

Š

P



x= 6065752.95

y= 577882.71

Horizontalinis



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.		Altitudės m.
Dangtis		ket.	400			159.56
Žemė					0.00	159.56
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	400			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.55	158.01
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.55	158.01
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.55	158.01

Lipynės nėra

(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas Nr.019108

2019.08

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
„Geodeziniai tyrinėjimai"
VILNIUS