



Lietaus kanalizacijos šulinio	Nr. 44	KORTELĖ	89-C-9 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Talino	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	



Pavad.		Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra	
Dangtis		ket.	400		159.58	(medžiaga,kiekis)	
Žemė				0.00	159.58	Ar yra vandens? —	
Sienos		PVC				Ar yra dujų —	
Dugnas		PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 1.66	157.92	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1.66	157.92		
	Nr.3	PVC	200	Viršus Apačia 1.66	157.92		
						Objektas Nr.019108	
						2019.08. (kortelės sudarymo data)	
						 (kortelę sudarė) „Geodeziniai tyrinėjimai“ VILNIUS	
						Arvydas Černiauskas Direktorius	