


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 45 KORTELE		89-C-9 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6065746.93 \\ y &= 577896.43 \end{aligned}$$

Pav.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra	
Dangtis	ket.	400		159.63	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	159.63	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.77		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.77		
	Nr.3	PVC	110	Viršus	Objektas	Nr.019108
				Apačia 1.77		
	Nr.4	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.77		

2019.08.
(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

