


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 46 KORTELE	89-C-9 73/33-0332	
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6065741.22 \\ y &= 577905.20 \end{aligned}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		159.58		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	159.58	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	400				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.92		
				157.66		
	Nr.2	PVC	315	Viršus	Objektas Nr.019108	
				Apačia 1.92		
				157.66		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.92		
				157.66		
	Nr.4	PVC	110	Viršus		
				Apačia 1.92		
				157.66		
					2019.08. (kortelės sudarymo data)	

Arvydas Černiškis
Direktorius

