


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 47 KORTELE		89-C-9 73/33-0332
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Talino
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$\oplus \begin{matrix} x=6065745.28 \\ y=577907.82 \end{matrix}$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 10
Dangtis	ket.	650		159.32		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	159.32	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	3.41	155.91		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia		
					Objektas	Nr.019108
					2019.08	
					(kortelės sudarymo data)	
					Lietuvos Respublika Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" VILNIUS	
					Arvydas Černiauskas	
					Direktorius	