

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>grotelės</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>111</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Didlaukio g.</u> (gatvė)		<u>90-B-3 (76/33 - 0225)</u> (planšeto nomenklatura)	
Pririšimo brėžinys					S
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Aukščių sistema LAS07					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		177,19	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	177,19	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	pp				
Dugnas	pp	315	0,32	176,87	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (v. pavardė) (parašas) 2020 12 23 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 2	pvc	Viršus		
			Apačia	0,48	
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 3a		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4a		Viršus		
			Apačia		