

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>112</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Didlaukio g.</u> (gatvė)		90-B-3 (76/33 - 0225) (planšeto nomenklatura)	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		177,21	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	177,21	Ar yra dujų?
Sienos	pp				Pastabos
Dugnas	pp	630	0,65	176,56	

Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus		
				Apačia	0,81	176,40
	Nr. 2	pvc	200	Viršus		
				Apačia	0,81	176,40
	Nr. 3	pvc	160	Viršus		
				Apačia	0,81	176,40
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Apačia		
				Apačia		

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino

2020 12 23
(įrenginio tyrinėjimo data)