

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>179</u>	KORTELĖ		
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Didlaukio g.</u> (gatvė)		<u>90-B-3 (76/33 - 0225)</u> (planšeto nomenklatūra)			
S 							
Prišimo brėžinys							
Vertikalinis 							
Horizontalinis 							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	420		177,50	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	177,50	Ar yra dujų?	
Sienos		pp				Pastabos	
Dugnas		pp	400	1,52	175,98		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus		 Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:	
				Apačia	1,68		175,82
	Nr. 2	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1,68		175,82
	Nr. 3	pvc	110	Viršus			176,21
				Apačia	1,29		176,21
	Nr. 4	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1,29		176,21
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
Nr. 4			Viršus			Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
Nr. 4a			Viršus			Patikrino <u>.....</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
2020 12 23 (irenginio tyrinėjimo data)							