



<u>KL</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>84</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)	<u>Laisvės pr.</u> (gatvė)	<u>90 – C – 9</u> (planšetų nomenklatura)	

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			166.03	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet	1000	1.71		164.32	6065671.43 579816.59
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.75	164.28	
	2	PVC	315	Viršus			J. Šalkausko personalinė įmonė tel. 8 686 80075
				Apačia	1.96	164.07	
	3	PVC	200	Viršus			Objektas:
				Apačia	1.96	164.28	
				Viršus			Sudarė O. Mingilė (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
						2021 06 (įrenginio tyrinėjimo data)	