




<u>KL</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>222a</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Didlaukio</u> (gatvė)		<u>91 – A – 6</u> (planšeto nomenklatura)		S ↑	
Šulinio pjūviai				Priirišimo brėžinys			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės6..... (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ketus	650			155,47	
Žemė							
Sienos		g. /b.					
Dugnas		bet	1500	4.99		150,48	
Vamzdžiai	1	bet	500	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
				Apačia	5.40	150,07	
	2	bet	500	Viršus			
				Apačia	5.40	150,07	
	3	PVC	250	Viršus			
				Apačia	1.87	153,60	
	3a	PVC	250	Viršus			
				Apačia	1.99	150.48	
				Viršus			
				Apačia			
Objektas:						Sudarė G. Lelekauskas (v. pavardė)	
Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė)							
2019 (įrenginio tyrinėjimo data)							
(parašas)							