

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 55
Vilnius (Miestas)	Naujamiesto (gatvė)	76/33-0309 (91-C-3) (Planšetinio nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUOIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6066207.74
y= 582189.59

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 3 met.
Dangtis	KET	650	—	130.23	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	130.23	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	1.10	129.13	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: Naujamiesto g. 23
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2019 m. 04 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	