



<u>KL</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELĖ Nr. 7</u> <u>76/33 – 0332</u> <u>91–D–6</u> (Planšetės moneklatūra)	
<u>Vilniaus m.</u>		<u>Trinapolio g.</u> (Gatvė)			

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė			
Dangtis	Ket.	650		119.70	Lipynės <u>15</u> (Medžiaga, kiekis)		
Žemė			–	119.70			
Sienos	Bet.						
Dugnas	Bet.	1500	3.98	115.72	Ar yra vandens? <u>nėra</u> Ar yra dujų <u>nėra</u>		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		Pastabos <u>LAS07</u> _____ _____	
				Apačia	4.00		115.70
	Nr.2	PVC	315	Viršus		UAB "Geo group"	
				Apačia	4.09		115.61
	Nr.3			Viršus		Sudarė <u>D. Karalius</u> (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus		Patikrino _____ (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		2020–12–22 (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			