

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (L-2) **134** KORTELĖ
93-D-10



Vilnius
(Miestas)

V.Sezemanas
(Gatvė)

77/33-0349
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 7 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650			186.37		
Žemė			0		186.37	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	bet.	1000	2.11		184.26	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		X=6065619.64 Y=587060.44	
				Apačia	1.65		
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.65		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.62		
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			
				Apačia			

Aukščių sistema- LAS07
A. Diskos I.Į.

Objekto Nr. 176567

Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2020-04
(kortelės sudarymo data)