

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (L-4) **136** KORTELĖ
93-D-10

Vilnius
(Miestas)


V.Sezemanos
(Gatvė)

77/33-0349
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 13 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650			186.60		
Žemė				0		186.60	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		žvyras	2000	3.53		183.07	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			X=6065627.72 Y=587090.82	
				Apačia	2.20	184.40		
	Nr.1a	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3.33	183.27		
	Nr.2	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema– LAS07	
				Apačia	2.50	184.10		
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I. I.	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 176567	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			Patikrino  (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus			2020–04 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				