

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (L-5) **137** KORTELĖ
93-D-10

Vilnius
(Miestas)


V.Sezemanos
(Gatvė)

77/33-0349
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>13 met.</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		186.79	
Žemė			0	186.79	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	žvyras	2000	3.81	182.98	Pastabos: <i>nėra</i>
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	X=6065628.02 Y=587095.11
				Apačia	
	Nr.1a	PVC	200	Viršus	<i>Aukščių sistema – LAS07</i>
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	A. Diskos I. I.
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objekto Nr. 176567
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <i>A. DISKA</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2020-04 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	