



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>139</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>J. Dobkevičiaus g.</u> (gatvė)		<u>7025 (76/31 – 0247)</u> (planšeto nomenklatura)	

Vertikalinis




Horizontalinis



S ↑

Pririšimo brėžinys



MN

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		195,95	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	195,95	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,09	194,86	

Vamzdžiai	Nr.	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
				Viršus	Apačia	
	Nr. 1	pp	200	Viršus		
				Apačia	1,09	194,86
	Nr. 2	pp	200	Viršus		
				Apačia	1,09	194,86
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5a			Apačia		
Nr. 6			Apačia			
Nr. 6a			Apačia			



Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino (parašas)
(v. pavardė) (parašas)

2020 02 27
(įrenginio tyrinėjimo data)

