


|                                               |  |  |                                            |  |  |                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
| <u>Lietaus kanalizacija</u><br>(Komunikacija) |  |  | <u>Grotelės</u><br>(Įrenginio pavadinimas) |  |  | <u>Kortelė Nr. ( 134 )</u>                            |  |  |
| <u>Vilnius</u><br>(Miestas)                   |  |  | <u>Eišiškių pl.</u><br>(gatvė)             |  |  | <u>76/31-0266 ( 7027 )</u><br>(Planšeto nomenklatūra) |  |  |


  

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6056707.49

y= 581407.77



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudė | Lipynės ..... - met.      |                                                |
|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Dangtis     | BET      | 650       | —                    | 198.55   | (Medžiaga, kiekis)        |                                                |
| Žemė        | —        | —         | 0.00                 | 198.55   | Ar yra vandens? ---- nėra |                                                |
| Sienos      | BET      | —         | —                    | —        | Ar yra dujų? ---- nėra    |                                                |
| Dugnas      | BET      | 700       | 1.05                 | 197.50   | Pastabos:                 |                                                |
| Vamzdžiai   | Nr.1     |           | Viršus               |          | LAS07                     |                                                |
|             |          |           | Apačia               |          |                           |                                                |
|             | Nr.2     | PVC       | 200                  | Viršus   |                           | UAB "Vilniaus topografija"                     |
|             |          |           |                      | Apačia   | 1.02                      |                                                |
|             | Nr.3     |           |                      | Viršus   |                           | Objektas: Eišiškių pl. 34                      |
|             |          |           |                      | Apačia   |                           |                                                |
|             | Nr.4     |           |                      | Viršus   |                           | Sudarė                                         |
|             |          |           |                      | Apačia   |                           |                                                |
|             | Nr.5     |           |                      | Viršus   |                           | A.Venclovas                                    |
|             |          |           |                      | Apačia   |                           |                                                |
|             | Nr.6     |           |                      | Viršus   |                           | (parašas) (pavarde)                            |
|             |          |           |                      | Apačia   |                           |                                                |
|             | Nr.7     |           |                      | Viršus   |                           | 2021 m. 03 mėn.<br>(Įrenginio tyrinėjimo data) |
|             |          |           |                      | Apačia   |                           |                                                |