

F. konservacija Nr. 223 KORTELE

(Statinio pavadinimas)

(Eilės, skyriaus)

(Priešėto nomenklatura)

1967


(Pastatymo metai)

Vilnius restauracijos dirbtuvės


(Miestas, gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI: (cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis



Šulinio centro koordinatės

X	Y

Šulinio centro primatavimai

Pastabos:

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (cm)	Abitūdės
Dangtis	kot.	0.60		112.14
Žemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.00	2.15	109.99
V A M Z D Ž I A I	Nr. 1	kot.	40	Viršus 1.05 110.99 Apačio 111.05
	Nr. 2	kot.	40	Viršus 1.05 110.99 Apačio
	Nr. 3			Viršus Apačio
	Nr. 4			Viršus Apačio
	Nr. 5			Viršus Apačio

Pakopos

(Medžiaga, kietis)

Vanduo

(yra, nėra)

Dujos

(yra, nėra)

PRAMONINĖS STATYBOS
PROJEKTAVIMO INSTITUTAS

Objektas: 1682

Autogaražai

Sutarė

K. P. K.

Patikrino

1967 m. V mėn. 24 d.