

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				159.94
Žemė		grunt			0.00		159.94
Sienos		bet					
Lubos		bet	1940x1230		0.93		159.01
Dugnas		bet	1940x1230		2.40		157.54
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	6x160; 8x110; 63	Viršus	1.25	158.69
			Vidinis		Apačia	1.79	158.15
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	6x160; 8x110; 63	Viršus	1.25	158.69
			Vidinis		Apačia	1.79	158.15
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054843.88; Y = 569008.29

Objektas:

Matavimus atliko	G. Petrauskas (vardas ir pavardė)		
	1 GKV-1548 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-07 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)