

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	660				159.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt			0.00		159.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet	950x750		0.87		158.86	X = 6054744.53; Y = 568723.94			
Dugnas		bet	950x750		1.37		158.36				
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110; 63	Viršus	1.00	158.73	Matavimus atliko	G. Petrauskas (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.11	158.62		1GKV-1548 (geodezininko k. paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-07 (data)
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110; 63	Viršus	1.00	158.73		Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia	1.11	158.62			(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia				(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia				(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia				(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia				(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia				(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia				(geodezininko k. paž.Nr.)	(parašas)	(data)	