

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

13

(irenginio numeris)

Jogėliškių g. 1, Vilnius

(adresas)


73300035


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis




2

1

3

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	660				159.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		159.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	950x750		0.86		158.87	X = 6054660.58; Y = 568739.32	
Dugnas		bet	950x750		1.34		158.39		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	1.00	158.73		
			Vidinis		Apačia	1.11	158.62		
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110; 63	Viršus	1.00	158.73		
			Vidinis		Apačia	1.11	158.62		
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2x50	Viršus	1.00	158.73		
			Vidinis		Apačia	1.05	158.68		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Petrauskas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-1548 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)