

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				159.47	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		159.47	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	950x750		0.58		158.89	X = 6054714.10; Y = 569234.04		
Dugnas		bet	950x750		1.05		158.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110; 63	Viršus	0.83	158.64			
			Vidinis		Apačia	0.94	158.53			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110; 63	Viršus	0.83	158.64			
			Vidinis		Apačia	0.94	158.53			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2x50	Viršus	0.83	158.64			
			Vidinis		Apačia	0.88	158.59			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

G. Petrauskas
(vardas ir pavardė)

1GKV-1548
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-06-07
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)