

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(irenginio pavadinimas)

2

(irenginio numeris)

Senasis Gardino pl., Vilnius

(adresas)


74300130

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis




1



2





3



4

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)									
Dangtis		ket	660				156.12	Ar yra vandens? <u>Ne</u>									
Žemė		grunt			0.00		156.12	Ar yra dujų? <u>Ne</u>									
Sienos		bet						Pastabos:									
Lubos		bet	-		0.26		155.86	X = 6053274.52; Y = 572365.81									
Dugnas		bet	1100x950		1.46		154.66										
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	2x110	Viršus	0.78	155.34	Objektas: _____ _____ _____ _____	Matavimus atliko	1GKV-1548 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-04 (data)					
			Vidinis		Apačia	0.89	155.23										
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.83	155.29			Matavimus atliko							
			Vidinis		Apačia	0.94	155.18										
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2x110	Viršus	0.81	155.31				Matavimus atliko						
			Vidinis		Apačia	0.92	155.20										
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.69	155.43					Matavimus atliko					
			Vidinis		Apačia	0.80	155.32										
	Nr. 5		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia												
	Nr. 6		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia												
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko										
		Vidinis		Apačia													
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko									
		Vidinis		Apačia													
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko								
		Vidinis		Apačia													
Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko							
		Vidinis		Apačia													
Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia													
Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia													