

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryžio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

31
(įrenginio numeris)


Gariūnų g. 66, Vilnius
(adresas)

74310120
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				138.00	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		138.00	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		-			X = 6058694.25; Y = 574781.37		
Dugnas		bet	1000		1.94		136.06			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	2xd110	Viršus	1.48	136.52			
			Vidinis		Apačia	1.59	136.41			
	Nr. 2	PE	Išorinis	d110	Viršus	1.33	136.67			
			Vidinis		Apačia	1.44	136.56			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	d110	Viršus	1.36	136.64			
			Vidinis		Apačia	1.47	136.53			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas: <u>Gariūnų g. 66, Vilnius</u>		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Šikarskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1297 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-27 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)