

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

4

(įrenginio numeris)

Svyronės g. 11A, Vilnius

(adresas)

74310161


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI



(matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		met	700				177.71
Žemė		grunt			0.00		177.71
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.50		177.21
Dugnas		bet	1000		1.68		176.03
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	1.08	176.63
			Vidinis		Apačia	1.14	176.57
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	1.08	176.63
			Vidinis		Apačia	1.14	176.57
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.88	176.83
			Vidinis		Apačia	0.93	176.78
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	32	Viršus	0.88	176.83
			Vidinis		Apačia	0.93	176.78
	Nr. 5	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.88	176.83
			Vidinis		Apačia	0.93	176.78
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6057834.67; Y = 570199.72

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

R. Skėtrys
(vardas ir pavardė)

IGKV-1322
(geodezininko kv.pa2.Nr.)

2023-05-15
(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)