

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

11
(įrenginio numeris)

Varnės g., Vilnius

(adresas)




74320020

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6064878.20; Y = 574947.67		
Dangtis		bet	830				155.43			
Žemė		gr			0.00		155.43			
Sienos		bet								
Lubos										
Dugnas		bet	700		1.52		153.91	Objektas: _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	1.45	153.98			
			Vidinis		Apačia	1.51	153.92			
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	1.45	153.98			
			Vidinis		Apačia	1.51	153.92			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	11d32, d50	Viršus	0.89	154.54			
			Vidinis		Apačia	1.03	154.40			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-04-27 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					