


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	750				152.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		152.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6063919.18; Y = 574839.00		
Dugnas		bet	700		0.93		151.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.80	151.93	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2021-11-23 (data)	
			Vidinis		Apačia	0.86	151.87			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.80	151.93			
			Vidinis		Apačia	0.86	151.87			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė)		
								(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)