

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Eišiškių pl., Vilnius

(adresas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)



75300191

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6052713.24; Y = 577509.13 Objektas:		
Dangtis	ket	660				145.59			
Žemė	grunt			0.00		145.59			
Sienos	bet								
Lubos	bet	-		0.25		145.34			
Vamzdžiai	Dugnas	bet	1100x950		1.47		144.12	Matavimus atliko <u>G. Petrauskas</u> (vardas ir pavardė) 1GKV-1548 (geodezininko kv.pa2.Nr.) <u>[parašas]</u> 2021-10-04 (data)	
	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	0.82	144.77		
			Vidinis		Apačia	0.93	144.66		
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	1.08	144.51		
			Vidinis		Apačia	1.19	144.40		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				