

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

38

(įrenginio numeris)

Lietaus g., Vilnius

(adresas)


75310067

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis




1




2

Horizontalinis



0.70



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	bet	830		104.80	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	104.80	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos					X = 6059121.68; Y = 576739.92		
Dugnas	bet	700	0.80	104.00			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis 110	Viršus 0.75	104.05	Objektas:	
			Vidinis	Apačia 0.86	103.94		
	Nr. 2	HDPE	Išorinis 110	Viršus 0.75	104.05		
			Vidinis	Apačia 0.86	103.94		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-09-08 (data)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis	Apačia			