

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: -_____		
Dangtis		ket	700				97.32	(medžiaga, kiekis)		
Žemė		grunt			0.00		97.32	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Lubos		bet	1050x850		0.57		96.75	Pastabos:		
Dugnas		bet	1050x850		1.27		96.05	X = 6058562.10; Y = 579220.88		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.12	96.20	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.23	96.09			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.12	96.20			
			Vidinis		Apačia	1.23	96.09			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	110	Viršus	1.12	96.20			
			Vidinis		Apačia	1.23	96.09			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	V.Ludavičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1676 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-0 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						