

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)

Pilaitės Sodų g., Vilnius

(adresas)


75320009

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis




1



2





3



4,5

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6064983.97; Y = 577097.49
Dangtis		Ket	650				164.46	
Žemė		grunt			0.00		164.46	
Sienos		bet						
Lubos		bet	650		0.47		163.99	
Dugnas		bet	1150x850		1.87		162.59	
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	3d100	Viršus	1.05	163.41	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ Matavimus atliko Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.) <u>[Signature]</u> (parašas) 2023-01-28 (data) Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data) Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) _____ (parašas) _____ (data)
			Vidinis		Apačia	1.25	163.21	
	Nr. 2	asbc	Išorinis	2d100	Viršus	1.15	163.31	
			Vidinis		Apačia	1.25	163.21	
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus	0.97	163.49	
			Vidinis		Apačia	1.03	163.43	
	Nr. 4	PE	Išorinis	4d63	Viršus	0.80	163.66	
			Vidinis		Apačia	0.92	163.54	
	Nr. 5	PE	Išorinis	32, 2d63, d50	Viršus	0.70	163.76	
			Vidinis		Apačia	0.96	163.50	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			