

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Nėra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.93	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.00		159.93	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	800					<u>X = 6063940.98; Y = 577840.95</u>		
Dugnas		bet	800		0.84		159.09			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.73	159.20			
			Vidinis		Apačia	0.84	159.09			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.73	159.20			
			Vidinis		Apačia	0.84	159.09			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Mulys (vardas ir pavardė) 2022-10-11 (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
		Vidinis		Apačia						