


RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR.1

2021	Vilnius	L.Asanavičiūtės g.	75/32 - 0194
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planšeto nomenklatūra

Šulinio pjūviai :



Aukščių sistema


LAS07

Centro koordinatė:


Lks-94 sistemoje:

X=6062671.66

Y=578377.04



Pririšimo brėžinys:



Pavadinimas	Medžiaga	Matmenys mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		160,51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	900x1800	1,82	158,69	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	2xd110	Viršus 0,94	159,57
				Apačia	
	Nr.2	PE	2xd110	Viršus 0,94	159,57
				Apačia	
	Nr.3	PE	d110	Viršus 0,65	159,86
		PE	d50	Apačia 1,05	159,46
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2021-09-20 (kortelės sudarymo data)