

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

27

(irenginio numeris)

Erfurto g. 13, Vilnius

(adresas)


75320332

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis




1





2

3



4

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				126.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		126.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	950x750		0.65		126.21	X = 6060760.19; Y = 577988.16		
Dugnas		bet	950x750		1.14		125.72			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	110	Viršus	1.02	125.84			
			Vidinis		Apačia	1.13	125.73			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	110; 63	Viršus	0.97	125.89			
			Vidinis		Apačia	1.08	125.78			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	110	Viršus	0.99	125.87			
			Vidinis		Apačia	1.10	125.76			
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	4x50	Viršus	1.09	125.77			
			Vidinis		Apačia	1.14	125.72	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Petrauskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1548 (godo/zimko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godo/zimko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godo/zimko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godo/zimko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godo/zimko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godo/zimko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)