


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	630x630				184.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		184.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6069755.15; Y = 577531.05		
Dugnas		bet	1150x850		1.54		182.84			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	40	Viršus	0.43	183.95			
			Vidinis		Apačia	0.47	183.91			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	40	Viršus	0.43	183.95			
			Vidinis		Apačia	0.47	183.91			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.05	183.33			
			Vidinis		Apačia	1.16	183.22			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-07 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)