

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

58

(įrenginio numeris)

J. Glaubico g., Vilnius

(adresas)

75330030


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI



(matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	630x630		183.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	grunt		0.00	183.38	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos					X = 6069723.95; Y = 577490.15		
Dugnas	bet	700	1.01	182.37			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC, HDPE	Įšorinis	110, 50	Viršus	0.81	182.57
			Vidinis		Apačia	0.92	182.46
	Nr. 2	PVC, HDPE	Įšorinis	110, 3d50	Viršus	0.90	182.48
			Vidinis		Apačia	1.01	182.37
	Nr. 3	HDPE	Įšorinis	3d50	Viršus	0.79	182.59
			Vidinis		Apačia	0.84	182.54
	Nr. 4		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Vamzdžiai	Nr. 7		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Įšorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069723.95; Y = 577490.15

Objektas:

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2022-04-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)