

Ryšiai

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys

(įrenginio pavadinimas)

78

(įrenginio numeris)

J. Glaubico g., Vilnius

(adresas)


75330031

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	630x630				183.42	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		183.42	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6069509.30; Y = 577556.25	
Dugnas		bet	750x850		0.85		182.57		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC, HDPE	Išorinis	110, 2d50	Viršus	0.64	182.78		
			Vidinis		Apačia	0.75	182.67		
	Nr. 2	PVC, HDPE	Išorinis	110, 2d50	Viršus	0.60	182.82		
			Vidinis		Apačia	0.71	182.71		
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2d50	Viršus	0.63	182.79		
			Vidinis		Apačia	0.68	182.74		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)