

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ket	400				180.78
Žemė		grunt			0.00		180.78
Sienos		pls					
Lubos							
Dugnas		pls	380		0.91		179.87
Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	0.55	180.23	
		Vidinis		Apačia	0.66	180.12	
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	0.55	180.23
			Vidinis		Apačia	0.66	180.12
	Nr. 3	PE	Išorinis	20	Viršus	0.55	180.23
			Vidinis		Apačia	0.57	180.21
	Nr. 4	HDPE	Išorinis	50	Viršus	0.55	180.23
			Vidinis		Apačia	0.60	180.18
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069689.04; Y = 579994.73

Objektas:

Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)