

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket	650				186.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		186.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6069289.89; Y = 576300.31		
Dugnas		bet	700		0.84		185.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.51	185.65			
			Vidinis		Apačia	0.57	185.59			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.48	185.68			
			Vidinis		Apačia	0.54	185.62			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	3d32	Viršus	0.51	185.65			
			Vidinis		Apačia	0.54	185.62			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys _____		
	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2023-07-28 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)