

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6069396.50; Y = 577445.15
Dangtis		bet	830				182.66	
Žemė		grunt			0.00		182.66	
Sienos		bet						
Lubos								
Dugnas		bet	700		1.04		181.62	
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	50, 5d32	Viršus	0.91	181.75	
			Vidinis		Apačia	0.99	181.67	
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	50, 3d32	Viršus	0.91	181.75	
			Vidinis		Apačia	0.97	181.69	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-17 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)