


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	430				181.33	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt			0.00		181.33	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		pls						Pastabos:			
Lubos								X = 6069486.54; Y = 577362.84			
Dugnas		grunt	425		1.25		180.08				
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63	Viršus	1.16	180.17	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė) 1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2023-09-21 (data)		
			Vidinis		Apačia	1.22	180.11				
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	1.03	180.30				
			Vidinis		Apačia	1.09	180.24				
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2d32	Viršus	1.16	180.17				
			Vidinis		Apačia	1.19	180.14				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							