

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ket	650				184.20	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		184.20	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6069232.03; Y = 576409.25		
Dugnas		bet	700		0.87		183.33			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	63, 2d32	Viršus	0.58	183.62			
			Vidinis		Apačia	0.64	183.56			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.60	183.60			
			Vidinis		Apačia	0.66	183.54			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	2d32	Viršus	0.63	183.57			
			Vidinis		Apačia	0.66	183.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-857		2023-07-28	
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)