

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6069198.60; Y = 576436.09
Dangtis		ket	430				183.15	
Žemė		grunt			0.00		183.15	
Sienos		pls						
Lubos								
Dugnas		gr	425		1.12		182.03	Objektas: _____ _____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	50	Viršus	0.94	182.21	
			Vidinis		Apačia	0.99	182.16	
	Nr. 2	PE	Išorinis	50	Viršus	0.94	182.21	
			Vidinis		Apačia	0.99	182.16	
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.94	182.21	
			Vidinis		Apačia	1.00	182.15	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys _____		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-07-28 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)