

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)							
Dangtis		830	bet				189.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>							
Žemė		grunt			0.00		189.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>							
Sienos		bet						Pastabos:							
Lubos								X = 6069067.00; Y = 578741.55							
Dugnas		bet	700		1.10		188.76								
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.91	188.95	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys _____ 1GKV-857  2023-03-23 (godežinininko kv.paž.Nr.) (data)						
			Vidinis		Apačia	1.02	188.84								
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.91	188.95		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
			Vidinis		Apačia	1.02	188.84								
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia										
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia										
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)							
		Vidinis		Apačia											
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)						
		Vidinis		Apačia											
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia											
Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia											
Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia											
Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia											