


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		830	bet				187.19	Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		grunt			0.00		187.19	Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos								X = 6069029.43; Y = 578848.06			
Dugnas		bet	700		0.82		186.37				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.65	186.54	Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	0.76	186.43				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.65	186.54		1GKV-857 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-03-23 (data)
			Vidinis		Apačia	0.76	186.43				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.63	186.56		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	0.74	186.45				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia							