

Ryšiai
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Ryšio komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)




Gegliškių g., Vilnius
(adresas)

75330086
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6068811.06; Y = 576369.21</u> _____ _____ _____ _____ _____		
Dangtis		ket	650				187.95			
Žemė		grunt			0.00		187.95			
Sienos		bet								
Lubos		bet	600		0.45		187.50			
Dugnas		bet	1150x850		0.95		187.00	Objektas: _____ _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	2d32, d40, kab	Viršus	0.84	187.11			
			Vidinis		Apačia	0.88	187.07			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	40, 6kab	Viršus	0.80	187.15			
			Vidinis		Apačia	0.84	187.11			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	63	Viršus	0.51	187.44			
			Vidinis		Apačia	0.57	187.38			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
	1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)