


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		-	-				187.24	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		187.24	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6068816.84; Y = 576333.54		
Dugnas		grunt	700		0.50		186.74			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	75	Viršus	0.43	186.82	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	0.50	186.74			
	Nr. 2	PE	Išorinis	75	Viršus	0.43	186.82			
			Vidinis		Apačia	0.50	186.74			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Tadas Žiaušys (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-857 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-04 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						