




1

(jrenginio numeris)

75/33-0104
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



6068696.30
575902.28

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	630				189.16	Ar yra vandens?			
Žemė							189.16	Ar yra dujų? ne			
Sienos		bet.						Pastabos:			
Lubos		bet									
Dugnas		bet	1500		3.52		185.64				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	V. Janušis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.10	188.06				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-457 (geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apačia	3.06	186.10				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-457 (geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)		
			Vidinis		Apačia						